

John Deere, 1470G - Skördare Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **John Deere**
Modell: **1470G**
Timmar vid inleverans: **11200**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2018**

Tillverkningsår: **2018**
Serienummer: **1WJ1470GJJF002137**
Inleverans: **15.04.2024**
Uppställningsplats: **Kisa**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlid: **OK**
Huv/plåtar: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**

Däck

Vänster fram fram: **40%**
Vänster fram bak: **40%**
Vänster bak fram: **30%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **750/55x26,5**

Höger fram fram: **40%**
Höger fram bak : **40%**
Höger bak fram: **30%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/70x34 SB**

Diesel Motor

Motor: **Renoverad, Se Kommentar**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Adblue: **Fungerar**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Anmärkningar: **Motor renoverad 2024**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Bio**

Tätthet: **Normalt Kladdig**
Kranventil: **Normal**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Timbermatic**
Arbetsbelysning: **Led**
Backkamera: **Normal**

Stol Skick: **Normal Lite slitet överdrag**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Ja**
Rutor: **Normal**

Kran

Kran: **Normal**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**

Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**

Aggregat

Fabrikat: **John Deere**
År: **2018**
Skick: **OK**
Flertrådshantering: **Nej**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**

Modell: **415**
Timmar: **11200**
Täthet: **Normalt Kladdig**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**