

John Deere, 1470G - Skördare Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **John Deere**
Modell: **1470G**
Timmar vid inleverans: **13450**
Uppställningsplats: **Tvärålund**

Tillverkningsår: **2018**
Serienummer: **1WJ1470GKJF002153**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2018**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlid: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Däck

Vänster fram fram: **90%**
Vänster fram bak: **90%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **750/55x26,5**

Höger fram fram: **90%**
Höger fram bak : **90%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/70x34 SB**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Bra**
Elsystem: **Bra**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Bio**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram & Sidor**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Bra**

Längd (m): **10**

Armsystem: **Normal**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **Bra**

Vridhus: **Bra**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Nej**

Aggregat

Fabrikat: **John Deere**
År: **2018**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Piggvalsar**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **H425**
Timmar: **13450**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**

Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Gunnebo**

Band fram fabrikat: **it_komatsu_value_olofsfors**

Övrigt

Övrigt: **Mycket rep utförd, påkostad 800-900000:- - 2022**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Genomsnitt**