


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco log, 574F - Skotare

Bilder



Information

Märke: **Eco log**
Modell: **574F**
Serienummer: **574F197**
Uppställningsplats: **Söderhamn**

Modellår: **2023**
Reg.nr: **Hcp05b**
Timmar vid inspektion: **585**
Besiktningsdatum: **20240404**

Basmaskin

Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Riskydd: **Ja**

Centralsmörjning: **Ja**

Däck

Vänster fram fram: **95%**
Vänster fram bak: **95%**
Vänster bak fram: **95%**
Vänster bak bak: **95%**
Märke: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **95%**
Höger fram bak: **95%**
Höger bak fram: **95%**
Höger bak bak: **95%**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Nej**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Hydraulolja: **Bio**

Tätthet: **OK**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Bra**
Torkare: **Fram & Bak**
Backkamera: **Bra**

Stol Skick: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Bra**

Kran

Modell: **Fc13**
Kran huvudarm: **Bra**

Längd (cm): **850**
Rotatorlänk: **Enkelbromsad, Bra**

Kranbelysning: **Ja**
Kran vipp: **Bra**
Grip: **Bra**
Storlek grip: **0.35**

Kranbelysning skick: **Bra**
Kran utskjut: **Bra**
Modell grip: **Cranab cr35**

Lastbärare

Lastrede: **Mekaniskt breddbart**
Grind: **Flyttbar, Bra**
Stakar: **Bra**

Antal bankar: **3**
Ram: **Kort Ram**
Anmärkningar: **Gallringsrede**

Band

Slirskydd fram: **Gunnebo**
Procent: **95%**
Typ: **Evo**

Typ: **Multistud 160ts**
Band Bak: **Olofsfors**
Procent: **95%**