

Komatsu, 951 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **951**
Timmar vid inleverans: **13000**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2017**

Tillverkningsår: **2017**
Serienummer: **9510004581**
Inleverans: **01.06.2022**
Uppställningsplats: **Kisa**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlid: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Reparera** *Uppfällbara handledare är defekta*
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**

Däck

Vänster fram fram: **40%**
Vänster fram bak: **40%**
Vänster bak fram: **25%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **30%**
Höger fram bak : **40%**
Höger bak fram: **10%**
Märke bak: **Other**
Bak dimensioner: **700/70x34 SB**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **Normalt Kladdig**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**
GIS System: **MaxiN**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Modell: **270H**
Armsystem: **Normal**
Länk: **MPB2 Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1144017404**
Timmrar: **13000**
Täthet: **Normalt Kladdig**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**

Modell: **C 144**
År: **2017**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Nej**
Matarvalsar: **Finskogsväls**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**