

Komatsu, 931XC - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **931XC**
Timmar vid inleverans: **5895**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Tillverkningsår: **2021**
Serienummer: **9313032394**
Inleverans: **01.06.2024**
Uppställningsplats: **Mariestad**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **OK**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Brandsläckning Inspektions Datum: **26.03.2024**
Fördelningslåda: **Bra**
Lack: **Klarlack**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak : **70%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak : **70%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710x26,5**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeislinga i hydraultank: **Ja**
Adblue: **Fungerar**

Kylsystem: **Bra**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Pump: **Bra**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Bra**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Bra**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Bra**

Stol Skick: **Bra**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Bra**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**

Maskinpärm: **Ja**

Reservdelsbok: **Ja**



Kran

Kran: **Bra**
Längd (m): **10**
Rotator: **Bra**
Krandämp: **Ja**

Modell: **230H**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**



Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1144023288**
Timmrar: **1800**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **C144**
År: **2023**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Nej**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Nej**
Anmärkningar: **Bytt aggregat till C144 MY2023**



Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Utmärkt**