

Senaste ändringen är: 12/9/2021 11:18:59 AM

KOMATSU FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

John Deere, 1470G - Skördare

Bilder



Information

Märke: **John Deere**

Modell: **1470G**

Timmar vid inleverans: **9200**

Land: **Sverige**

Årsmodell: **2019**

Tillverkningsår: **2019**

Serienummer: **1wj1470GAKL002226**

Inleverans: **Mars**

Uppställningsplats: **Lycksele**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**

Automatisk Sprinkler: **Ja**

Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**

Styrled: **OK**

Huv/plåtar: **OK**

Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**

Stege: **Bra**

Centralsmörjning: **Ja**

Fördelningslåda: **Bra**

Lack: **Bra**

Tiltplatta: **Bra Skick**

Däck

Vänster fram fram: **90%**

Vänster fram bak: **90%**

Vänster bak fram: **90%**

Vänster bak bak : **70%**

Märke fram: **Nokian**

Fram dimensioner: **750/55x26,5**

Höger fram fram: **90%**

Höger fram bak : **90%**

Höger bak fram: **90%**

Höger bak bak : **70%**

Märke bak: **Nokian**

Bak dimensioner: **710x34**

Diesel Motor

Motor: **OK**

Värmslinga i hydraultank: **Nej**

Adblue: **Fungerar**

Kylsystem: **Normal**

Elsystem: **Bra**

Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**

Pump: **Bra**

Övrig Utrustning: **OK**

Täthet: **OK**

Hydraulolja: **Bio**

Övrigt:

Pump Bytt vid 5000tim

Hytt

Stol Typ: **seat_3000**

Kranspakar: **Bra**

Stol Skick: **Bra**

Kranspakar: **Mini**

Kontrollsystem: **Timbermatic**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Bra**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Bra**
Radio: **Smart radio**
Dataklave:
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Bra**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Bra**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Kran: **Bra**
Längd (m): **9,7m**
Vridhus: **Bra**
Svängenhet: **OK**

Modell: **C910**
Armsystem: **Bra**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**

Aggregat

Fabrikat: **John Deere**
Serienummer: **0000486**
Timmer: **samma som basmaskin**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Nej**

Modell: **H415**
År: **2019**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Piggvalsar**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **80%**
Typ: **Evo**

Typ: **Evo M**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **80%**