

# John Deere, 1470G - Skördare Komatsu - Inspection report

## Bilder



## Information

Märke: **John Deere**  
Modell: **1470G**  
Timmar vid inleverans: **10319**  
Uppställningsplats: **Tvärålund**

Tillverkningsår: **2019**  
Serienummer: **1WJ1470GAKL00226**  
Land: **Sverige**  
Årsmodell: **2019**

## Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Automatisk Sprinkler: **Ja**  
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**  
Styrlad: **OK**  
Huv/plåtar: **OK**  
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**  
Stege: **Normal**  
Centralsmörjning: **Ja**  
Fördelningslåda: **Normal**  
Lack: **Bra**  
Tiltplatta: **Bra Skick**

## Däck

Vänster fram fram: **90%**  
Vänster fram bak: **95%**  
Vänster bak fram: **90%**  
Vänster bak bak : **90%**  
Märke fram: **Nokian**  
Fram dimensioner: **750/55x26,5**

Höger fram fram: **90%**  
Höger fram bak : **90%**  
Höger bak fram: **90%**  
Höger bak bak : **90%**  
Märke bak: **Nokian**  
Bak dimensioner: **750/55x26,5**

## Diesel Motor

Motor: **OK**  
Värmslinga i hydraultank: **Ja**  
Bränslepåfyllningspump: **Ja**  
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**  
Elsystem: **Normal**  
Adblue: **Fungerar**

## Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**  
Pump: **Normal**  
Hydraulolja: **Bio**

Täthet: **OK**  
Kranventil: **Normal**  
Övrig Utrustning: **OK**

## Hytt

Stol Skick: **Normal**  
Kranspakar: **Mini**  
Driftsuppföring: **Ja**  
Arbetsbelysning: **Led**  
Transportbelysning: **Nej**  
Solgardiner: **Normal**  
Radio: **Radio**  
Dataklave: **500 mm**  
Instruktionsbok: **Nej**  
Reservdelsbok: **Nej**

Kranspakar: **Normal**  
Kontrollsystem: **Timbermatic**  
GIS System: **GPS mottagare finns**  
Rutor: **Normal**  
Aircondition: **Normal**  
Plattform: **OK**  
Servicestege: **OK**  
Backkamera: **Normal**  
Maskinpärm: **Nej**

## Kran

Kran: **Normal**  
Vridhus: **Normal**  
Rotator: **Normal**  
Krandämp: **Ja**

Armsystem: **Normal**  
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**  
Kranbelysning: **Ja**  
Svängenhet: **OK**

### Aggregat

---

Fabrikat: **John Deere**  
År: **2019**  
Skick: **OK**  
Flerträdshantering: **Ja**  
Matarvalsar: **Pyggvals**  
Färgmärkning: **Ja**  
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **H425**  
Timmar: **10319**  
Täthet: **OK**  
Knivar: **Normal**  
Skick: **Normal**  
Stubbehandling: **Nej**

### Extra Utrustning

---

Band fram fabrikat: **it\_komatsu\_value\_olofsfors**  
Band bak fabrikat: **it\_komatsu\_value\_olofsfors**

Skick: **80%**  
Skick: **80%**

### Total Bedömning Skick

---

Total Bedömning Skick: **Genomsnitt**